

## अनुगमनको संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन (आ.ब. २०७३/२०७४)

### ● अनुगमन उप समितिको गठन प्रकृया

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा जलश्रोत अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ (संशोधन सहित) मा निर्दिष्ट प्रावधान बमोजिमका काम कारवाही गर्न सोही निर्देशिकाको दफा ३(१) बमोजिम कार्यकारी समितिबाट ३ (२) मा व्यवस्था भए अनुसार देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहेको अनुगमन उप-समिति गठन भई कार्य भई रहेको छ ।

- (क) पानीको गुणस्तर, चुहावट नियन्त्रण अनुगमन कार्यदलको संयोजक (का.स.सदस्य) – संयोजक
- (ख) पानीको गुणस्तर, चुहावट नियन्त्रण अनुगमन कार्यदलको सदस्य (का.स.सदस्य) – सदस्य
- (ग) कार्यकारी निर्देशक वा कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकृत – सदस्य
- (घ) प्रतिनिधि प्रहरी नायब उपरिक्षक (नेपाल प्रहरी) – सदस्य
- (ङ) प्रतिनिधि कम्तीमा आठौं तह भन्दा माथिको गुणस्तर हेर्ने अधिकृत (का.उ.खा.लि.) – सदस्य
- (च) प्रतिनिधि कम्तीमा रा.प. तृतीय श्रेणीको अधिकृत (सम्बन्धित मन्त्रालय) – सदस्य

### द्रष्टव्य :

१. उक्त उप-समितिमा संयोजक र सदस्यको रूपमा कार्य गर्न का.स.स. को छनौट कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार हुने र उक्त कार्यकारी समितिमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत उपभोक्ता संघ संस्थाको प्रतिनिधि का.स.स. सदस्य रहने प्रावधान समेत रहेको छ ।
२. सोही निर्देशिकाको दफा ९ बमोजिम अनुगमन कार्यको लागि बोर्डबाट तोकिएका अन्य कर्मचारीहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. उक्त अनुगमन उप-समिति पूर्णतः बोर्डको कार्यकारी समिति प्रति उत्तरदायि रही प्रत्येक चौमासिक प्रतिवेदन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पारित गरिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित वेवसाइटमा राखिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
४. आ.ब. २०७४।०७५ देखिको प्रत्येक चौमासिक प्रतिवेदन पाँचौ महिनाको १५ दिन भित्र अपलोड गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

- अनुगमन उप-समितिबाट आ.ब. २०७३/०७४ मा पारित बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मा गरिएको अनुगमनको विवरण ( आ.ब. २०७३/२०७४)

अनुगमनको विवरण		दिइएको निर्देशन	पालना भए / नभएको	कैफियत
शाखा	अनुगमन संख्या			
के.यु.के.एल.(केन्द्र)	१	i. लिक मर्मत	भएको	
महाकालचौर	९	ii. Treatment Plant सरसफाई	भएको	
महाराजगंज	३	iii. केमिकल भण्डारण /व्यवस्थापन	भएको	
मध्यपुर ठिमी	३	iv. पानीको गुणस्तर सुधार	भएको	
भक्तपुर	३	v. मुहान संरक्षण	भएको	सुन्दरीजल,महादेवखोला
जाउलाखेल	८	vi. Dozing Pump मर्मत	भएको	सैवु
किर्तिपुर	१	vii. कम्पाउण्ड वाल निर्माण /मर्मत	भएको	सुन्दरीघाट र सुन्दरीजल
वानेश्वर	२	viii. वितरण तालिका प्रकाशन	भएको	
कमलादी	२	ix. प्राविधिक स्तरोन्नती	नभएको	कार्यान्वयनको प्रकृत्यामा रहेको
टैकर शाखा	५	x. टयांकरमा स्टिकर टाँस्न	भएको	

२. भूमिगत श्रोतको पानी उपयोग गर्ने संघ, संस्था वा व्यक्ति एवं श्रोत तथा टैंकरहरूको अनुगमन विवरण ( आ.ब. २०७३/२०७४ )

अनुगमन	विवरण	उपलब्धी	कैफियत
भूमिगत श्रोत( ट्यूववेल)	१. नया अनुमतीपत्रको लागि प्रक्रियामा आएका	२३	
	२. आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा थप Rain Water Harvesting प्रविधि जडान भएको ।	५५	केहि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका ।
	३. नया वल्क मिटर जडान भएको ।	५५	
	४. अनुमती पत्रका लागि अनुगमन पश्चात सम्पर्कमा आएका Deep Well	२०	
	५. टैंकर व्यवसायीहरूलाई अनुमती पत्रको दायरामा ल्याउन सूचना प्रकाशित गरिएको ।	कुल-४२१ (निलो-१४) (हरियो-३५६) (पहेलो-५१)	निलो-पिउन योग्य हरियो -घरायसी प्रयोजन पहेलो-अन्य प्रयोजन
	६. पानीको गुणस्तर परिक्षण गरिएको ।	कुल-२७० (श्रोतको -७०) (टैंकरको- २००)	
	७. उपत्यकामा रहेका खानेपानीका श्रोतहरूको Digital Mapping गरिएको ।	५०	
	८. अन्य आम्दानी (अतिरिक्त आम्दानी ) ।	रु. ६९८३३३	